

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 1 – prospetto ovest visto da viale Trieste



Foto n° 2 – vista prospetti ovest e nord

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Veduggio (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 3 – vista prospetto nord



Foto n° 4 – vista prospetto nord

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 5 – vista cancelletto di ingresso pedonale secondario



Foto n° 6 – vista cancello di accesso carroia lato ovest

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Veduggio (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 7 – vista prospetto sud con portico



Foto n° 8 – vista porzione prospetto sud

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 9 – vista prospetto sud con accesso all'abitazione



Foto n° 10 – vista prospetto sud

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Veduggio (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 11 – vista portico con accesso al subalterno 4



Foto n° 12 – vista portico prospetto sud

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 13 – vista prospetto est



Foto n° 14 – vista giardino ad est

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 15 – vista terrazza su lato est



Foto n° 16 – vista portico e portone di accesso al subalterno 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Veduggio (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 17 – vista area scoperta



Foto n° 18 – vista ingresso all'abitazione e al subalterno 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Veduggio (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 19 – particolare infiltrazioni terrazza



Foto n° 20 – particolare finestre fronte sud

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Veduggio (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 21 – vista interna negozio a piano terra subalterno 3



Foto n° 22 – vista interna negozio a piano terra subalterno 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 23 – vista magazzini a piano terra subalterno 3



Foto n° 24 – particolare parete danneggiata da umidità di risalita

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 25 – vista interna piano terra subalterno 3



Foto n° 26 – vista bagno a piano terra subalterno 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 27 – vista interna piano terra subalterno 3




Foto n° 28 – vista interna piano terra subalterno 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Veduggio (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 29 – vista interna piano terra subalterno 4



Foto n° 30 – vista interna piano terra subalterno 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Veduggio (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 31 – vista interna piano interrato subalterno 4



Foto n° 32 – vista interna piano interrato subalterno 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Veduggio (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 33 – vista interna piano primo subalterno 4



Foto n° 34 – vista interna piano primo subalterno 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 35 – vista terrazza al piano primo subalterno 4



Foto n° 36 – vista interna piano primo subalterno 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 37 – vista interna magazzino al piano secondo subalterno 4



Foto n° 38 – vista interna magazzino al piano secondo subalterno 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 39 – portoncino di ingresso abitazione subalterno 2




Foto n° 40 – vista scala di ingresso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 41 – vista ingresso abitazione subalterno 2



Foto n° 42 – vista cantina al piano interrato subalterno 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 43 – particolare scala di ingresso subalterno 2



Foto n° 44 – vista scala di ingresso e soggiorno subalterno 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 45 – vista soggiorno subalterno 2



Foto n° 46 – vista soggiorno con affaccio a sud subalterno 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 47 – vista soggiorno-pranzo subalterno 2




Foto n° 48 – vista corridoio subalterno 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 49 – vista disimpegno e bagno subalterno 2




Foto n° 50 – vista camera matrimoniale subalterno 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 51 – vista camera matrimoniale subalterno 2



Foto n° 52 – vista bagno subalterno 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Veduggio (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 53 – vista corridoio subalterno 2



Foto n° 54 – vista ripostiglio subalterno 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Treviso – Fallimento n. 261/2016

Lotto 3 – Immobili siti in viale Trieste – Vedelago (TV) – sez. D – foglio 12 – mappale 211



Foto n° 55 – vista ripostiglio del subalterno 2 collegato al piano primo del subalterno 3



Foto n° 56 – vista piano primo del subalterno 3 collegato al ripostiglio del subalterno 2