

COMUNE - TREVISO  
- 9 MAR. 1979  
ARRIVO



RIPARTIZIONE 3<sup>a</sup>  
PROT. N. \_\_\_\_\_  
IL 13 MAR. 1979  
Il Dirigente di Ripartizione  
*Gi. Benvenuto*

Al sig. SINDACO DEL COMUNE DI TREVISO

La sottoscritta Ditta [redacted] avendo ultimati i lavori di sistemazione interna del fabbricato in Comune di Treviso - V.le Montegrappa - Sez. D - Fg. 4° - m.n. 212-237 - concessione edilizia in data 18-7-1978 prot. 12193 C.E.N. 45/15-78 - variante in corso d'opera approvata in data 6-2-1979 prot. 30496 C.E.N. 66/1-79, chiede l'agibilità.

Con osservanza.

[redacted]

- Allegato: Collaudo statico dell'opera.

*1) Rip. III<sup>e</sup> prot. 12193  
21 MAR 1979*  
*2) Rip. VI<sup>a</sup> prot. 30496  
22 MAR 1979*  
*Rip. II lett. g) 18/1/79*  
*Dec. 10  
30.5.79*

TREVISO, 13 2 - 3 - 1979

COMUNE DI TREVISO  
Cat. .... Cl. .... lett. ....  
N. prot. **6933**  
Data prot. - 9 MAR 1979

Telef. 48305  
*Arch. Fontana*  
13 APR 1979

Decreto Medico Provinciale  
N. 7357 del 15.12.1973  
Paragrafo N. 1  
Esatte L. 2500/1  
Roll. 7976 dell'8.3.1979

Reg.to \_\_\_\_\_  
Visto:  
Il Dirigente di Ripartizione  
*Gi. Benvenuto*

SETT. 12 - ATTUAZIONE E CONTROLLI  
IL DIRIGENTE DI SETTORE  
*Bevotto*

*Att. collaudo del  
Genio Civile  
9.11.78, n. 2711.*

Data concessione edilizia: 18.7.78  
" " variante: 6.2.79

## RIPARTIZIONE IGIENE E SANITA'

N. 6933 prot. gen. 10/11/79 con la quale si è

presso la Ditta S I N D A C O

- Vista l'istanza del 9.3.1979, prot. n. 6933 prodotta dalla Ditta

intesa ad ottenere il permesso di occupazione del fabbricato ristrutturato internamente per ricavo di uffici, soppalco, sala esposizione, magazzino ricambi e servizi, sito in Treviso - Viale Montegrappa } Sez. D - Fog. IV° - Mapp. nn; 212-237, i cui lavori di costruzione ebbero inizio nella seconda decade del mese di luglio 1978;

- Viste le conclusioni dell'Ufficiale Sanitario sulla visita praticata a detto stabile il 30 marzo 1979 che venne riconosciuto soddisfare a tutti i requisiti voluti dalle Leggi Sanitarie e dai vigenti Regolamenti comunali;

- Vista l'attestazione del versamento della tassa di concessione comunale, sul c/c 9/6115 dell'8.3.1979 per l'importo di L. 22.500.=, come previsto dalla Legge n. 3 dell'8.11.1979;

- Visto che in data 9.11.1978 è stato registrato al n. 2711 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso il certificato di collaudo di cui la Legge 5.11.1971

n. 1086,

COMUNE DI TREVISO

RIPARAZIONE A UTILITY

che il fabbricato ad uso uffici, seppalco, sala esposizione, magazzino ricambi, e servizi, possa essere occupato a decorrere dal 30 marzo 1979.

Trevise, 7 aprile 1979.

... p. **EL SINDACO**



*M. Ten*

del fabbricato ripartito in tre parti: uffici, seppalco, magazzino

ricambi e servizi, sito in Treviso - Viale Montegrappa

pa. 3.000 m<sup>2</sup> - Fog. IV - Map. m. 212-237, 1 cui in

veri di costruzione erano iniziati nella seconda de-

cade del mese di luglio 1978;

- Vista le conclusioni dell'Ufficio Sanitario cui

in vista praticata a detto stabile il 30 marzo 1979

che venne riconosciuto soddisfare a tutti i requisiti

di cui dalla legge Sanitaria e dai vigenti Regola-

menti comunali;

- Vista l'attestazione del versamento della base di

concessione comunale, cui c/o 9/6117 dall'8.3.1979

per l'importo di L. 22.500.000, come prestato dalla

legge n. 3 dell'8.11.1978;

- Vista che in data 9.11.1978 è stato registrato al

n. 2711 dell'Ufficio del Catasto Civile di Treviso il

certificato di collaudo di cui la legge 2.11.1971



## Conclusioni dell' Ufficiale Sanitario

Visto il retroesteso verbale di ispezione al fabbricato ristrutturato internamente per ricavo di uffici e soppalco.  
di proprietà della Ditta ..... sito in Viale Montegrappa  
constatato che:

- a) le opere in muratura sono convenientemente asciutte;
- b) non vi è difetto di aria e luce;
- c) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e degli altri rifiuti domestici avviene in modo da non inquinare il sottosuolo ed il terreno in genere, secondo le norme del vigente Regolamento locale d'Igiene;
- d) le latrine, gli acquai, i bagni sono dotati di scarichi collocati e costruiti in modo da evitare esalazioni, infiltrazioni e dispersioni comunque dannose;
- e) l'acqua potabile vi è garantita da cause di inquinamento;
- f) non vi è altra causa manifesta di insalubrità;
- g) sono state osservate le altre più particolari prescrizioni fatte dai vigenti Regolamenti d'Igiene e Polizia Urbana.

Il sottoscritto giudica la detta casa in condizione tale da poter essere abitata dal giorno 30 marzo 1979  
..... e propone al Sindaco che sia rilasciata la prescritta licenza per poterla abitare.

Treviso 7 aprile 1979.....



L'UFFICIALE SANITARIO

*C. rinaldi*



DITTA: [REDACTED] Viale

Montegrappa 27/B - Treviso -

LAVORI: di ristrutturazione interna sul fondo censi-  
to in Catasto - Sez. D - Foglio 4° - mapp.  
n° 212 - 237;

CONCESSIONE EDILIZIA: in data 18 luglio 78 Prot. n°  
12193 - C.E. n° 45/15-78;

DENUNCIA AL GENIO CIVILE DI Treviso - in data 27/9/78  
riscontrata il 28/9/78 al n° 2711;

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI: arch. Roberto Fon-  
tana - Treviso -

CALCOLATORE: ing. Giorgio Pizzinato - Treviso -

IMPRESA: Brandolin geom. Francesco - Treviso -

COLLAUDO STATICO

Incarico di collaudo statico - affidato al sotto-  
scritto Dott. ing. Alberto Sartori di Treviso - in  
data 20/10/78;

Data della visita di collaudo ed intervenuti - il  
sottoscritto, in data 25/10/78, ha effettuato la vi-  
sita di collaudo statico delle strutture, alla pre-  
senza dell'Impresario geom. Francesco Brandolin,  
del Direttore dei Lavori arch. Roberto Fontana.

Con la scorta degli elaborati progettuali esecutivi,  
il sottoscritto ha proceduto alla ricognizione ge-  
nerale delle opere ed all'esame dettagliato delle

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TREVISO

9 NOV 1978

112

singole strutture secondo le modalità descritte nel presente atto.

Descrizione generale delle opere - I lavori eseguiti riguardano principalmente la costruzione di un sopralco all'interno del capannone esistente realizzato con solaio in latero cemento opportunamente ancorato a travi orizzontali in profilato metallico (Poutrelles tipo HE - B).

Le strutture portanti verticali sono state pure realizzate con profilati metallici e trovano ancoraggio al piede in plinti di fondazione in cemento armato gettato in opera.

Materiali impiegati:

- a) calcestruzzi di cemento R'bk 250;
- b) ferro acciaioso Fe B 38;
- c) ghiaia e sabbia di cava.

Descrizione delle strutture:

- a) strutture di fondazione: Le strutture di fondazione sono tutte a plinti isolati in calcestruzzo di cemento armato;
- b) strutture in elevazione: Le strutture verticali orizzontali come ripeto, sono costituite in genere da Poutrelles tipo HE - B di dimensioni diverse.

Controlli eseguiti: Il sottoscritto ha eseguito du-

rante la visita e successivamente i seguenti controlli sulle strutture:

- a) verifica della corrispondenza dell'opera ai disegni progettuali ed agli elaborati esecutivi di calcolo che risultano regolarmente redatti, con controlli dimensionali delle strutture;
- b) verifica qualitativa delle strutture, le quali sono risultate eseguite a regola d'arte; in particolare non sono state riscontrate lesioni, cedimenti od altri vizi esecutivi;
- c) verifica analitica delle massime sollecitazioni in alcune strutture, le quali sono risultate ben dimensionate in relazione ai valori ammissibili delle sollecitazioni per il calcestruzzo e per l'acciaio impiegati.

Tutto ciò premesso; e considerato che l'Impresario e il Direttore dei Lavori hanno confermato al sottoscritto per quanto non è ispezionabile la rispondenza tra gli elaborati esecutivi e lo stato di fatto ed in particolare per quanto riguarda la disposizione delle armature nelle strutture, e la loro qualità dei materiali impiegati.

VISTI - i risultati positivi delle verifiche e delle prove eseguite.

ACCERTATO che le opere sono state realizzate in con



formità al progetto esecutivo e che la loro esecuzione non ha minimamente compromesso la staticità del fabbricato esistente, il sottoscritto collaudatore

C E R T I F I C A

che le strutture in c.a. sopra descritte, relative alla ristrutturazione interna in comune di Treviso - Sez. D - Foglio 4° - mapp. n° 212 - 237 per conto della [REDACTED] eseguiti dall'Impresa Brandolin Geom. Francesco di Treviso, sono collaudabili, per i fini cui sono state destinate come in effetti con il presente atto le

C O L L A U D A

ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 51 del R.D. 16 novembre 1939 n° 2229.-

Treviso, li 30/10/78

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

ALBERTO SARTORI INGEGNERE